

Zebex Z-9000 adatgyűjtő útmutató




Adatgyűjtő áttekintés



Csomagolás tartalma

Az adatgyűjtő kivitelétől függően a csomagolás tartalma változhat.



Description	Function
Olvasó ablak	Vörös sugarat bocsájt ki a vonalkód olvasáshoz
Akkumulátor rekesz	Az akkumulátor itt található
Hátlap zár	Biztosítja az akkumulátor rekeszt
Csuklópánt rögzítő lyuk	Csuklópánt rögzítésére használható
LED jelző	Olvasási státuszt jelez
LCD kijelző	Különböző adatok és információk kijelzését szolgálja
Billentyűzet	21 gombos billentyűzet
Töltő csatlakozó	Akkumulátor töltéséhez
Hangszóró	Hangot bocsájt ki


Akkumulátor behelyezése

1. A hátlap nyitására nyomja be a zárt
2. Távolítsa el a hátlapot a készülékről
3. Helyezze be az akkumulátort először a felső részével, majd az alsó csatlakozó részével. Rögzítéshez kattanáig nyomja be az akkumulátort.
4. Helyezze vissza a hátlapot.



Akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a hálózati töltőt egyik végét a dokkolóhoz illetve a másik végét a konnektorhoz
2. Helyezze az adatgyűjtőt a dokkolóra. A kijelző mutatja a töltés állapotát.
3. Töltse az akkumulátort amíg a töltési szint el nem éri a maximumot




- Első alkalommal töltse az akkumulátort 12 órán keresztül
- Ne várjon, míg teljesen lemerül a készüléke, mert ezzel esetlegesen adatvesztést eredményezhet

PC kapcsolat

Adatgyűjtő PC-hez való kapcsolata dokkolón keresztül:

1. Helyezze az adatgyűjtőt a dokkolóba, majd kösse össze a dokkolót a PC-vel a csomagban található USB kábelen keresztül.



2. A PC automatikusan fel fogja ismerni a készüléket, mint egy COM eszköz és első csatlakozáskor kéri a drivert telepítését.
3. Telepítse a drivert. A rendszer a sikeres telepítés után egy COM portot dedikál az eszköznek.

USB driver telepítése:

1. Csatlakoztassa az adatgyűjtőt a PC-hez az USB kábellel.
2. A Windows felismeri az új hardvert, és elkezd a telepítést
3. Válassza ki a drivert a számítógépén, majd a lépéseket követve fejezze be a telepítést


Ellenőrizze a COM és LPT portokat az eszközkezelőben a megfelelő COM port kiválasztásához. Az adatgyűjtő virtuális com eszközként fog megjelenni.

Adatkapcsolat PC-vel

1. Telepítse és futtassa a ZAC programot a PC-n
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a virtual COM port driver telepítve van.
3. Indítsa el a ZAC programot, melyben testreszabható alkalmazásokat tud készíteni. (Rendszergazdának)
4. Töltse fel a kívánt adatokat a készülékre


Készülék bekapcsolása

Tartsa lenyomva a ki/bekapcsoló gombot a készülék job felső részénél a ki/bekapcsolásához.



Lépés a menüben

- Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombokat vagy a számbillentyűket a kurzor mozgatásához a megfelelő menüpontra.
- Nyomja meg az Enter gombot a menübe lépéshez.
- Nyomja meg az ESC gombot a visszalépéshez.



Alpha (α) gomb a betűk és számok közti bevitelváltásra szolgál.